

VVS gennemgang-/rapport:  
 Noor Hamad  
 Humlebækgade 39 1 th  
 2200 København N



Scan og se vores tilbud  
 på hjemmesiden

Følgende værdier angiver standen.	1 God stand	2 Middelt stand	3 Ringe stand	4 Bør vedligeholdes	5 Skal udbedres	6 Skal rengøres	7 Skal fjernes	8 Skal godkendes	Bemærkninger:
1-2: Intet at foretage 3-4: Bør genoprettes til middel 5: Mangler skal udbedres, ellers evt. fradrag 6: Skal rengøres, ellers evt. fradrag 7: Ringe/ulovligt, skal fjernes, ellers fradrag 8: Installationen skal godkendes af aut. mester, ellers fradrag									
Køkkenvask		X							Juvel 48x34
Køkken batteri		X							1 grebs grohe
Køkkenvandlås / Afløb		X							Plast
Køkkenfaldstamme		X							75mm MA
Gaskomfur og gasinstallation		X							Voss knaper går stramt
Radiator i køkken		X							Virker tilfredsstillende
Vandmåler i køkken og bad		X							Virker tilfredsstillende og er tilgængelig
Vaskemaskine									
Opvaskemaskine									
Stigestreng i køkken		X							Galvanisk tilgængelig
Toilet / sæde		X							Ifø Sign
Gulv afløb		X							Blucher u/ smørmembran
Håndvask / afløb		X							Hjørnevask 35x35
Håndvask Batteri		X							1 Grebs Mærke ?
Rør i badeværelse		X							Galvanisk rør
Faldstamme i badeværelse		X							GL. Støbejern
Radiator i stuer og soveværelse		X							Virker tilfredsstillende

Denne gennemgang er foretaget d.01-10-2018 ved

Aut. Gas,- vand og sanitetsmester Kenneth Hansen.