

VVS gennemgang-/rapport:  
Hansen  
Humblebækgade 45 st th  
2200 København N



**BRØNDBYVESTER**  
**VVS**  
**VVS & TEKNIK A/S**

Scan og se vores tilbud  
på hjemmesiden

Følgende værdier angiver standen.	1 God stand	2 Middelt stand	3 Ringe stand	4 Bør vedligeholdes	5 Skal udbedres	6 Skal rengøres	7 Skal fjernes	8 Skal godkendes	Bemærkninger:
1-2: Intet at foretage 3-4: Bør genoprettes til middel 5: Mangler skal udbedres, ellers evt. fradrag 6: Skal rengøres, ellers evt. fradrag 7: Ringe/ulovligt, skal fjernes, ellers fradrag 8: Installationen skal godkendes af aut. mester, ellers fradrag									
Køkkenvask		x							48x34 Panda
Køkken batteri		x							1 Grebs Grohe
Køkkenvandlås / Afløb		x							Plast
Køkkenfaldstamme									Ikke synlig
Gaskomfur og gasinstallation		X							Smeg
Radiator i køkken									Ingen
Vandmåler i køkken og bad		X							Virker tilfredsstillende og er tilgængelig
Vaskemaskine		X							Candi
Opvaskemaskine		X							Bosch
Stigestreng i køkken									Ikke synlig
Toilet / sæde		X							Cera Toilet
Gulv afløb		X							Blücher
Håndvask / afløb		X							30x24 Mærke ?
Håndvask Batteri		X							Børma Håndvask / bruse
Brusebatteri									
Faldstamme i badeværelse									Ikke synlig
Radiator i stuer og soveværelse		X							Virker tilfredsstillende

**Denne gennemgang er foretaget d. 06-11-2018 ved  
Aut. Gas,- vand og sanitetsmester Kenneth Hansen.**