

VVS gennemgang-/rapport:
Dahl
Humblebækgade 47 3 th
2200 København N
28706750
maqina@parknet.dk



BRØNDBYVESTER

VVS & TEKNIK A/S

Scan og se vores tilbud
 på hjemmesiden

Følgende værdier angiver standen.	1 God stand	2 Middel stand	3 Ringe stand	4 Bør vedligeholdes	5 Skal udbedres	6 Skal rengøres	7 Skal fjernes	8 Skal godkendes	Bemærkninger:
1-2: Intet at foretage 3-4: Bør genoprettes til middel 5: Mangler skal udbedres, ellers evt. fradrag 6: Skal rengøres, ellers evt. fradrag 7: Ringe/ulovligt, skal fjernes, ellers fradrag 8: Installationen skal godkendes af aut. mester, ellers fradrag									
Køkkenvask		X							Pocelænsvask 110x50 Flig slået af hjørre
Køkken batteri		X							1Grebs Grohe
Køkkenvandlås / Afløb		X							Plast
Køkkenfaldstamme		X							Loex
Gaskomfur og gasinstallation		X			X				Grøenje Bagerste blus gnist tænder defekt Rørbæger skiftes knækket
Radiator i køkken		X							Virker tilfredsstillende
Vandmåler i køkken og bad		X							Virker tilfredsstillende og er tilgængelig
Vaskemaskine									
Opvaskemaskine		X							Aeg
Stigestreng i køkken		X							Galvanist tilgæng
Toilet / sæde		X							Clara Toilet
Gulv afløb		X							Blücher
Håndvask / afløb		X							35x21 Håndvask mærke ?
Håndvask Batteri		X							Børma håndvask/ brus
Brusestang m/ hovedbruser		X							Mærke ?
Faldstamme i badeværelse									Ingen
Radiator i stuer og soveværelse		X							Virker tilfredsstillende

Denne gennemgang er foretaget d.23-05-2018 ved

Aut. Gas,- vand og sanitetsmester Kenneth Hansen.