

VVS gennemgang-/rapport:
 Claus Christensen
 Borups Plads 26, 1. th. (126 kvm).
 2200 København N



Scan og se vores tilbud
 på hjemmesiden

26637

Følgende værdier angiver standen.	1 God stand	2 Middel stand	3 Ringe stand	4 Bør vedligeholdes	5 Skal udbedres	6 Skal rengøres	7 Skal fjernes	8 Skal godkendes	Bemærkninger:
1-2: Intet at foretage 3-4: Bør genoprettes til middel 5: Mangler skal udbedres, ellers evt. fradrag 6: Skal rengøres, ellers evt. fradrag 7: Ringe/ulovligt, skal fjernes, ellers fradrag 8: Installationen skal godkendes af aut. mester, ellers fradrag									
Køkkenvask		X							Dobbelt vask
Køkken batteri		X							1 Grebs Hansgrohe
Køkkenvandlås / Afløb		X							Plast
Køkkenfaldstamme		X							MA
Gaskomfur og gasinstallation		X							Voss
Radiator i køkken									Virker tilfredsstillende
Vandmåler i køkken og bad									Virker tilfredsstillende
Vaskemaskine		X							Bosch
Opvaskemaskine		X							Elektrølux
spa		X							Spa Mærke Cat
Toilet / sæde		X							Ifø Aqua
Gulv afløb		X							Blücher
Håndvask / afløb		X							Håndvask med skuffer
Håndvask Batteri		X							1 Grebs Grohe
Brusebatteri		X							Mora termostat
Faldstamme i badeværelse		X							Gl. støbejern
Radiator i stuer og soveværelse		X							Virker tilfredsstillende

Denne gennemgang er foretaget d.04-09-2020 ved

Aut. Gas,- vand og sanitetsmester Kenneth Hansen.