

Skema for el-tjek

Adresse: Stefansgade 52, st. & 1 tv.

Dato: 19 08 2020

EI-Tjek udført af: Søren Jensen

EI Tavle:

	Kontrolleret	Bemærkninger
Hpfi-relæ (Ifølge vedtægter)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sikrings grupper	<input checked="" type="checkbox"/>	
230 Volt måler	<input type="checkbox"/>	
400 Volt måler	<input checked="" type="checkbox"/>	

EI installation:

	Ja-Nej	Bemærkninger
Er installationen lovlig udført	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Manglende ramme på stikkontakt for vaskemaskine & tørretumbler. Montering af forlængerledning med jord til tørretumbler. Adapter for jordstik mangler.
Er el materiel intakt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Er hvidevarer ekstrabeskyttet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Gl. stofledninger i installationen	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Lavvolt installation:

	Ja-Nej	Bemærkninger
Er der udført 12V. installation	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Er strømforsyninger tilgængelige	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Er lamper monteret korrekt (brand)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Er installationen udført korrekt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Adskilt el materiel:

	Afbryder	Stikkontakt	Lampeudtag	Bemærkninger
Entré	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Toilet 1 sal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Køkken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værelse 1 v. trappe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værelse 2 v. altan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værelse 3 skabsrum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værelse 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pris for udbedringer, ved eventuelle fejl og mangler: se tilbud nr. 3106

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på skemaet. Einstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at fejl og mangler bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.