

VVS gennemgang-/rapport:  
 Møller  
 Stefansgade 52 st tv og 1 tv  
 2200 København N



Scan og se vores tilbud  
 på hjemmesiden

Følgende værdier angiver standen.	1 God stand	2 Middel stand	3 Ringe stand	4 Bør vedligeholdes	5 Skal udbedres	6 Skal rengøres	7 Skal fjernes	8 Skal godkendes	Bemærkninger:
1-2: Intet at foretage 3-4: Bør genoprettes til middel 5: Mangler skal udbedres, ellers evt. fradrag 6: Skal rengøres, ellers evt. fradrag 7: Ringe/ulovligt, skal fjernes, ellers fradrag 8: Installationen skal godkendes af aut. mester, ellers fradrag									
Køkkenvask		X							Lavbo Vask
Køkken batteri		X							Vola KV 1
Køkkenvandlås / Afløb		X							Plast Studs skal afproppes korrekt og spændebånd på
Køkkenfaldstamme									MA
Gaskomfur og gasinstallation		X							Smeg
Radiator i køkken		X							Virker tilfredsstillende
Vandmåler i køkken og bad		X							Virker tilfredsstillende
Vaskemaskine		X							Aeg
Opvaskemaskine		X							Siemens
Stigestreng i køkken									Ikke synlig
Rør under køkkenvask		X							Messing rør og fittings
Toilet / sæde		X							Ifø Indbygnings cisterne sæde m/ soft cluse
Gulvafløb		X							Unidrian
Håndvask / afløb		X							porcelæns vask
Håndvask Batteri		X							Vola hv 1
Brusebatteri		X							Hansgrohe med hovedbruser
Faldstamme i badeværelse		X							Virker tilfredsstillende
Radiator i stuer og soveværelse									Virker tilfredsstillende
Faldstamme i badeværelse		X							Virker tilfredsstillende



**Toilet i stue etagen er afproppet i kælders korrekt**

**Denne gennemgang er foretaget d.19-08-2020 ved  
Aut. Gas,- vand og sanitetsmester Kenneth Hansen.**