

AB Boruøs Plads
Boruøs Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 1/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn nr.:

334978

Dato:

23/2-2026

Ved VVS eftersyn i dag, er følgende konstateret:

Alle Vand, varme og afløbsinstallationer kontrolleres visuelt for utætheder.

Eftersyn af vandinstallation

1. Kontraventil monteret ved vaskemaskine

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 2/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 3/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Kontraventil monteret ved opvaskemaskine

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 4/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 5/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruøs Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 6/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

3. Kontraventil & 10 Bar sikkerhedsventil ved VVB

Ja Nej

Kommentar:

Fyrrum

4. Rørinstallation i samme matr. for den synlige installation

Ja Nej

Kommentar:

RS, rex, rødgoods og messing

5. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

Ja Nej

6. Blandingsbatterier eftersat

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 7/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 8/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 9/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Vandmåler installeret

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 10/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 11/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 12/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

8. Er der godkendt spildevand/ afspærringsventil før Aquastop.

Ja Nej

9. Er der godkendt monteret drypbakke under vaske-/ opvaskemaskine.

Ja Nej

Kommentar:

Ikke monteret på vaskemaskinen

Eftersyn af afløbsinstallation

1. Alle afløb ført til vandlås

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 13/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 14/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 15/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Alle afløbsinstallationer udført med korrekt fald

Ja Nej

Kommentar:

Afløb Håndvask stoppet



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 16/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 17/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek


Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 18/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

3. Gulv i bad har fald mod afløb

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 19/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 20/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

4. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m

Ja Nej

5. Er anlægget i drift?

Ja Nej

6. Er der monteret termostatventiler

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 21/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Virker ventilerne

Ja Nej

8. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

Ja Nej

9. Er gulv afløb lovligt

Ja Nej

Eftersyn af gasinstallation

1. Tæthedsprøvning 2 x10 in.vedr._____mba

Ja Nej

2. Gennemgang af gaskomfur

Ja Nej

Kommentar:

EL komfur

AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 22/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 10, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 334978
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 23/23

Deres ref.
Vor ref.

Kundens CVR ...

Underskrift af ejer/bruger på at eftersynet er foretaget
Navn:

Underskrift (for aut. vvs-installatør)
Navn:

