

AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 1/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn nr.:

335305

Dato:

23/2-2026

Ved VVS eftersyn i dag, er følgende konstateret:

Alle Vand, varme og afløbsinstallationer kontrolleres visuelt for utætheder.

Eftersyn af vandinstallation

1. Kontraventil monteret ved vaskemaskine

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 2/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



Leveringsadresse

AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 3/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Kontraventil monteret ved opvaskemaskine

Ja Nej

3. Kontraventil & 10 Bar sikkerhedsventil ved VVB

Ja Nej

Kommentar:

Fyrrum

4. Rørinstallation i samme matr. for den synlige installation

Ja Nej

Kommentar:

RS og messing

5. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

Ja Nej

6. Blandingsbatterier eftersat

Ja Nej

AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 4/14

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 5/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 6/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 7/14

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Vandmåler installeret

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 8/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

8. Er der godkendt spildevand/ afspærringsventil før Aquastop.

Ja Nej

9. Er der godkendt monteret drypbakke under vaske-/ opvaskemaskine.

Ja Nej

Eftersyn af afløbsinstallation

1. Alle afløb ført til vandlås

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 9/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 10/14

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Alle afløbsinstallationer udført med korrekt fald

Ja Nej

3. Gulv i bad har fald mod afløb

Ja Nej



AB Boruøs Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 11/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

4. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m

Ja Nej

5. Er anlægget i drift?

Ja Nej

6. Er der monteret termostatventiler

Ja Nej



AB Boruøs Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 12/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Virker ventilerne

Ja Nej

8. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

Ja Nej

9. Er gulv afløb lovligt

Ja Nej

Eftersyn af gasinstallation

1. Tæthedsprøvning 2 x10 in.vedr. _____ mba

Ja Nej



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 13/14

Deres ref. Kennethh
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Gennemgang af gaskomfur

Ja Nej

Kommentar:

Flammeovervågning og min blus ok



AB Boruos Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 41, 4. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 335305
Udførelsesdato . 23-02-2026
Kundenr. 27203006
Side 14/14
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Underskrift af ejer/bruger på at eftersynet er foretaget
Navn:

Underskrift (for aut. vvs-installatør)
Navn:

