

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 1/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn nr.:

337365

Dato:

23/4-2026

Ved VVS eftersyn i dag, er følgende konstateret:

Alle Vand, varme og afløbsinstallationer kontrolleres visuelt for utætheder.

Eftersyn af vandinstallation

1. Kontraventil monteret ved vaskemaskine

Ja Nej

Kommentar:

Ikke i drift/tilsluttet

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 2/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 3/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Kontraventil monteret ved opvaskemaskine

Ja Nej

Kommentar:

Ingen maskine

3. Kontraventil & 10 Bar sikkerhedsventil ved VVB

Ja Nej

Kommentar:

Fyrrum

4. Rørinstallation i samme matr. for den synlige installation

Ja Nej

Kommentar:

RS, rødgoods og messing

5. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

Ja Nej

6. Blandingsbatterier eftersat

Ja Nej

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 4/17
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 5/17
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 6/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Vandmåler installeret

Ja Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 7/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 8/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

8. Er der godkendt spildevand/ afspærringsventil før Aquastop.

Ja Nej

Kommentar:

Ingen maskiner

9. Er der godkendt monteret drypbakke under vaske-/ opvaskemaskine.

Ja Nej

Kommentar:

Ingen maskiner

Eftersyn af afløbsinstallation

1. Alle afløb ført til vandlås

Ja Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 9/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 10/17
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humlebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 11/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.


Kundens CVR ...

2. Alle afløbsinstallationer udført med korrekt fald

Ja Nej

3. Gulv i bad har fald mod afløb

Ja Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen


Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 12/17
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 13/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

4. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m

Ja Nej

5. Er anlægget i drift?

Ja Nej

6. Er der monteret termostatventiler

Ja Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 14/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Virker ventilerne

Ja Nej

Kommentar:

1 føler er stram, Kennet vil skifte den.

8. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

Ja Nej

9. Er gulv afløb lovligt

Ja Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 15/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn af gasinstallation

1. Tæthedsprøvning 2 x10 in.vedr.____mba

Ja Nej

Kommentar:

Ingen gasinstallation



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 16/17

Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Gennemgang af gaskomfur

Ja Nej

Kommentar:

EL komfur



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Humblebækgade 47, st. th
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 337365
Udførelsesdato . 23-04-2026
Kundenr. 27203006
Side 17/17
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Underskrift af ejer/bruger på at eftersynet er foretaget

Navn:

Belin A

Underskrift (for aut. vvs-installatør)

Navn:

Suel