

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 1/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn nr.:

338921

Dato:

4/6-2026

Ved VVS eftersyn i dag, er følgende konstateret:

Alle Vand, varme og afløbsinstallationer kontrolleres visuelt for utætheder.

Eftersyn af vandinstallation

1. Kontraventil monteret ved vaskemaskine

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 2/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



Leveringsadresse

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 3/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Kontraventil monteret ved opvaskemaskine

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Ingen maskine

3. Kontraventil & 10 Bar sikkerhedsventil ved VVB

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Fyrrum

4. Rørinstallation i samme matr. for den synlige installation

☐ Ja ☒ Nej

Kommentar:

Rs, rødgods, messing og pex

5. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

☐ Ja ☒ Nej

Kommentar:

Ikke på den synlige del - topplade fuget over WC

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 4/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 5/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

6. Blandingsbatterier eftersat

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 6/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 7/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 8/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Vandmåler installeret

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 9/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 10/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

8. Er der godkendt spildevand/ afspærringsventil før Aquastop.

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 11/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

9. Er der godkendt monteret drypbakke under vaske-/ opvaskemaskine.

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 12/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn af afløbsinstallation

1. Alle afløb ført til vandlås

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 13/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 14/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 15/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Alle afløbsinstallationer udført med korrekt fald

☒ Ja ☐ Nej

3. Gulv i bad har fald mod afløb

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 16/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

4. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m

☐ Ja ☒ Nej

5. Er anlægget i drift?

☒ Ja ☐ Nej

6. Er der monteret termostatventiler

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 17/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Virker ventilerne

☒ Ja ☐ Nej

8. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

☐ Ja ☒ Nej

9. Er gulvafløb lovligt

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 18/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 19/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn af gasinstallation

1. Tæthedsprøvning 2 x10 in.vedr.____mba

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Ingen gasinstallation

2. Gennemgang af gaskomfur

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

EL kogeplade



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse


Lundtoftegade 4, 3. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr. 338921
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 20/20
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Underskrift af ejer/bruger på at eftersynet er foretaget
Navn:



Underskrift (for aut. vvs-installatør)
Navn:

