

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 1/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn nr.:
338923
Dato:
29/6-2026

Ved VVS eftersyn i dag, er følgende konstateret:

Alle Vand, varme og afløbsinstallationer kontrolleres visuelt for utætheder.

Eftersyn af vandinstallation

1. Kontraventil monteret ved vaskemaskine

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 2/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



Leveringsadresse

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 3/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Kontraventil monteret ved opvaskemaskine

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Ingen maskine

3. Kontraventil & 10 Bar sikkerhedsventil ved VVB

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Fyrrum

4. Rørinstallation i samme matr. for den synlige installation

☐ Ja ☒ Nej

Kommentar:

Rs, rødgods og messing

5. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

☐ Ja ☒ Nej

6. Blandingsbatterier eftersat

☒ Ja ☐ Nej

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 4/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 5/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 6/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Vandmåler installeret

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 7/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 8/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

8. Er der godkendt spildevand/ afspærringsventil før Aquastop.

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 9/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

9. Er der godkendt monteret drypbakke under vaske-/ opvaskemaskine.

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 10/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 11/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn af afløbsinstallation

1. Alle afløb ført til vandlås
☒ Ja ☐ Nej
2. Alle afløbsinstallationer udført med korrekt fald
☒ Ja ☐ Nej
3. Gulv i bad har fald mod afløb
☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 12/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

4. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m

☐ Ja ☒ Nej

5. Er anlægget i drift?

☒ Ja ☐ Nej

6. Er der monteret termostatventiler

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 13/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

7. Virker ventilerne

☒ Ja ☐ Nej

8. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.

☐ Ja ☒ Nej

9. Er gulvafløb lovligt

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 14/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Eftersyn af gasinstallation

1. Tæthedsprøvning 2 x10 in.vedr.____mba

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 15/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

2. Gennemgang af gaskomfur

☒ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Lundtoftegade 6, st. th
2200 København N

VVS-Tjek - 2026-06-29

Ordrenr. 338923
Udførelsesdato . 04-06-2026
Kundenr. 27203006
Side 16/16
Deres ref. Kenneth
Vor ref.

Kundens CVR ...

Underskrift af ejer/bruger på at eftersynet er foretaget
Navn:

Underskrift (for aut. vvs-installatør)
Navn: Theis Hansen

