AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

NÅR
DIN PARTNER I BYGGERI, SKADE OG SERVICE

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	1/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	
Kundens CVR ...	

Eftersyn nr.:
343738
Dato:
29/9-2026

Ved VVS eftersyn i dag, er følgende konstateret:
Alle Vand, varme og afløbsinstallationer kontrolleres visuelt for utætheder.

Eftersyn af vandinstallation
1. Kontraventil monteret ved vaskemaskine
☐ Ja ☐ Nej
Kommentar:
Kunden fjerner VSM

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	2/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

DIN PARTNER I BYGGERI, SKADE OG SERVICE

VVS-Tjek

Ordrenr. 343738
Udførelsesdato . 29-09-2026
Kundenr. 27203006
Side 3/13

Deres ref. ..... Kenneth
Vor ref. .....

Kundens CVR ...

2. Kontraventil monteret ved opvaskemaskine
☐ Ja ☐ Nej
Kommentar:
Ingen maskine
3. Kontraventil & 10 Bar sikkerhedsventil ved VVB
☐ Ja ☐ Nej
Kommentar:
Fyrrum
4. Rørinstallation i samme matr. for den synlige installation
☐ Ja ☑ Nej
Kommentar:
RS, rødgods og messing
5. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.
☐ Ja ☑ Nej
6. Blandingsbatterier efterset
☑ Ja ☐ Nej

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	4/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	5/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	6/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...

7. Vandmåler installeret

☑ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	7/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

DIN PARTNER I BYGGERI, SKADE OG SERVICE

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	8/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	
Kundens CVR ...	

8. Er der godkendt spildevand/ afspærringsventil før Aquastop.
☐ Ja ☐ Nej
Kommentar:
Kunden fjerner VSM
9. Er der godkendt monteret drypbakke under vaske-/ opvaskemaskine.
☐ Ja ☐ Nej
Kommentar:
Kunden fjerner VSM

Eftersyn af afløbsinstallation
1. Alle afløb ført til vandlås
☑ Ja ☐ Nej
2. Alle afløbsinstallationer udført med korrekt fald
☑ Ja ☐ Nej
Kommentar:
På den synlige del af installationen
3. Gulv i bad har fald mod afløb
☐ Ja ☑ Nej

AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	9/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	10/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...

4. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m
☐ Ja ☑ Nej
5. Er anlægget i drift?
☑ Ja ☐ Nej
6. Er der monteret termostatventiler
☑ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

DIN PARTNER I BYGGERI, SKADE OG SERVICE

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	11/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...

7. Virker ventilerne
☑ Ja ☐ Nej
8. Dele trænger til udskiftning pga. alder, tæring m.m.
☐ Ja ☑ Nej
9. Er gulvafløb lovligt
☑ Ja ☐ Nej



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	12/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...

Eftersyn af gasinstallation

1. Tæthedsprøvning 2 x10 in.vedr.____mba

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Ingen gasinstallation

2. Gennemgang af gaskomfur

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar:

EL-Komfur



AB Borups Plads
Borups Plads 28
2200 København N
Att: Kent Kjærsgaard Jacobsen

Leveringsadresse

Stefansgade 60, st. tv
2200 København N

DIN PARTNER I BYGGERI, SKADE OG SERVICE

VVS-Tjek

Ordrenr.	343738
Udførelsesdato .	29-09-2026
Kundenr.	27203006
Side	13/13
Deres ref.	Kenneth
Vor ref.	

Kundens CVR ...

Underskrift af ejer/bruger på at eftersynet er foretaget
Navn: Ikke tilstede

Underskrift (for aut. vvs-installatør)
Navn:

